

Dekoral NA PLAMY



ZAKRES STOSOWANIA

Farba gruntująca NA PLAMY (Renostyl Plus) przeznaczona do zamalowywania plam po zaciekach wodnych, sadzy, plam nikotynowych, tłuszczach oraz innych produktach spożywczych. Ma charakter farby podkładowej izolującej i wzmacniającej podłoże, długotwale zabezpiecza powłokę farby w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci i rozwój grzybów pleśniowych takich jak łazienki, kuchnie, piwnice, pływalnie, browary, piekarnie, pralnie itp. Nie chroni tynku przed rozwojem mikroorganizmów.



GŁÓWNE CECHY



- Bardzo dobre właściwości kryjące
- Zabezpiecza powłokę przed rozwojem grzybów
- Izoluje plamy i zabrudzenia
- Doskonała na tłuste plamy
- Duża wydajność
- Idealny grunt wzmacniający miękkie i luźne podłoża (np. gładź) pod farby emulsyjne marki Dekoral
- Wydłuża czas otwarty farby nawierzchniowej

DANE TECHNICZNE



Kolor	biały
Wygląd powłoki	mat
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	50-130
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]	1,700

APLIKACJA



Ilość warstw i wydajność	1-2 warstwy wydajność do 12 m²/L - w zależności od chłonności podłoża
Czas schnięcia powłoki (temp.+23°±2°C)	6h
Nanoszenie drugiej warstwy	po 4h
Sposób nanoszenia	natrysk, pędzel, wałek
Rekomendowane narzędzia marki ProGold	wałek Extra Felt, wałek Microfibre, wałek Microfibre Extra
Rozcieńczalnik	rozpuszczalnikowy

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Usuń stare, łuszczące się powłoki. Dobrze związane farby emulsyjne i olejne nie wymagają usunięcia.
- Powierzchnie zagrzybione oczyść wodnym roztworem środka dezynfekującego przy użyciu szczotki.
- Ewentualne ubytki lub spękania podłoża uzupełnij odpowiednią zaprawą.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.
- Istniejące tłuste plamy zmyj wodą z dodatkiem detergentu i poczekaj do pełnego wyschnięcia podłoża.

MALOWANIE



- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz rozcieńczalnikiem w ilości max. 2% obj.
- Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej, farbą gotową (nierozcieńczoną).
- Farbę nawierzchniową nakładaj, po co najmniej 6h od nałożenia ostatniej warstwy wyrobu.
- Niska temperatura otoczenia i wysoka wilgotność wydłuża czas schnięcia.
- Przechowuj w opakowaniach szczelnie zamkniętych.
- Maluj w temperaturze +5°C do +30°C.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj rozcieńczalnikiem.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

DODATKOWE INFORMACJE

- Niska temperatura otoczenia i wysoka wilgotność wydłuża czas schnięcia.
- Przechowuj w szczelnie zamkniętych opakowaniach.

DODATKOWE INFORMACJE**Wskazówki BHP i PPOŻ**

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Norma	ZN-PPGDP-178
Atesty	Posiada atest higieniczny
Zawartość LZO	Limit zawartości LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/i/FR): 350 g/L (2010). Produkt zawiera max 350 g/L.
Przechowywanie	Przechowuj w szczelnie zamkniętych opakowaniach.
Data ważności (miesiące)	36
Opakowania handlowe	0,4 L 0,9 L
Data aktualizacji	12.09.2024

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym składowaniem, magazynowaniem, transportem oraz aplikacją i stosowaniem produktu. Informacji podanych w Karcie Technicznej nie należy odczytywać jako udzielenia gwarancji jakości na opisany tam produkt. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.