

## QUICK REMOVER

### Preparat do usuwania powłok malarskich



#### ZAKRES STOSOWANIA



Uniwersalny preparat do usuwania powłok malarskich, jak: farby, lakiery, bejce, kleje, szpachlówki. Do wykorzystania na różnych powierzchniach: drewnie, metalu, betonie, płytkach, kostce brukowej, z wyjątkiem podłoży z tworzyw sztucznych i niektórych metali (cynk, aluminium, miedź). Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Niezastąpiony w usuwaniu starych powłok malarskich oraz czyszczeniu powierzchni zabrudzonych środkami gruntującymi i klejami akrylowymi. Konsystencja żelowa ułatwia pracę na powierzchniach pionowych.

#### GŁÓWNE CECHY

- Szybkie działanie – już od 5 minut
- Uniwersalny – na różne powierzchnie
- Nie odbarwia drewna
- Żelowa formuła ułatwia pracę na powierzchniach pionowych
- Skraca czas szlifowania

#### APLIKACJA



<b>Wydajność przy jednej warstwie</b>	do 10 m <sup>2</sup> /L (w zależności od chłonności i chropowatości podłoża)
<b>Czas działania</b>	Farby i lakiery akrylowe: 5 do 15 min, farby i lakiery alkidowe: 5 do 20 min, kleje: 5 do 30 min, szpachle: 60 min
<b>Sposób nanoszenia</b>	Pędzel, szpachelka
<b>Mycie narzędzi</b>	Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania

#### SPOSÓB UŻYCIA



#### SPOSÓB UŻYCIA:

Zwiększ skuteczność działania produktu szlifując powierzchnie starych i grubych powłok malarskich – to ułatwi ich usunięcie. Stosuj w temperaturze od +10°C do +25°C. Przed użyciem wymieszaj produkt. Nałóż grubą warstwę preparatu na całej powierzchni. Pozostaw na 5 do 60 minut w celu rozmiękczenia powłok przez nałożony środek. Potrzebny czas zależy od rodzaju i grubości powłoki, którą chcesz usunąć. Usuń powłokę za pomocą szpachelki lub miękkiej metalowej szczotki. W razie potrzeby powtórz czynność. Następnie powierzchnię umyj ciepłą wodą, używając twardej szczotki. Podłoża fornirowane i szlachetne odmiany drewna zmyj rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania oraz przeszlij papierem ściernym do uzyskania czystego drewna na całej powierzchni. Przed nałożeniem nowej powłoki poczekaj, aż podłoże będzie suche.

**WAŻNE:** Wyrób przechowuj w opakowaniach szczelnie zamkniętych w temperaturze od +5°C do +25°C. **Otwieraj ostrożnie** – przy dłuższym przechowywaniu i wyższych temperaturach może wzrosnąć ciśnienie wewnątrz opakowania. Stosuj środki ochrony indywidualnej: rękawice i okulary ochronne. W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wywietrz intensywnie do zaniku charakterystycznego zapachu.

#### DODATKOWE INFORMACJE



#### Wskazówki BHP i PPOŻ

**Kolor**  
**Opakowania handlowe**  
**Data ważności**  
**Data opracowania**

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.  
jasnożółty  
0,5 L  
36 miesięcy od daty produkcji  
Wrzesień 2023

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym składowaniem, magazynowaniem, transportem oraz aplikacją i stosowaniem produktu. Informacji podanych w Karcie Technicznej nie należy odczytywać jako udzielenia gwarancji jakości na opisany tam produkt. Spółka zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.